



102701665027
有效期至2025年04月01日

报告编号: R-AJUTJB-2024-016

(无损检测) 超声检测 检验报告

受检单位: 铜川市耀州区石柱东沟煤矿
设备名称: 副井天轮轴
设备型号: /
检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



(无损检测) 超声检测检验报告

委托单位	铜川市耀州区石柱镇人民政府		委托单位地址	铜川市耀州区石柱街道
受检单位	铜川市耀州区石柱东沟煤矿		受检单位地址	铜川市耀州区石柱镇孝慈村
检验类别	委托检验		检验时间	2024 年 6 月 8 日
设备名称	副井天轮		设备型号	/
工件名称	副井天轮轴		工件材料	碳钢
工件状况	完好		检测部位	见附件 1
探头规格	2.5P Φ20		探测方式	纵波直探头
表面粗糙度	Ra≤6.3um		耦合剂	机油
扫描速度	≤150 mm/s		耦合方式	直接接触法
试块法	参考试块	CS-2	检测灵敏度	Φ2 平底孔
	表面补偿	4dB		
检验依据	NB/T47013.1-2015《承压设备无损检测》 第 1 部分: 通用要求 NB/T47013.3-2015《承压设备无损检测》 第 3 部分: 超声检测》条款: 5.5		合格评定级别	I 级
检验结论	依据 NB/T47013.1-2015、NB/T47013.3-2015 条款 5.5, 对副井天轮轴进行了探伤检验, 在探测区域内未发现超标缺陷, 综合判定: 合格。 检测检验专用章 签发日期: 2024 年 6 月 17 日			
备注	1、检测部位及缺陷位置详见附件 1、附件 2; 2、报告有效期 1 年。			

批准: 梁培生

审核: 梁小占

主检: 苏勇

时间: 2024.6.17

时间: 2024.6.13

时间: 2024.6.13